


God praksis ved bergsprengning



1 Lager og transport

Transportenhet og lager skal være godkjente. Man må alltid ha oversikt over mengder, og sikkerhetsinstruks må være utarbeidet og tilgjengelig.




2 Sprengningsplan

Gjennomgå alltid sprengningsplan med alle involverte før oppstart av nytt anlegg.



3 Planlegg boring med operatør

Planlegg alltid boring med boreoperatør. Rapportert skriftlig om slepper og hullavvik.




4 Sikkerhetsavstand

Ikke bore nærmere ladet hull enn minst halvparten av lengden av borehullet og aldri nærmere enn to meter.




5 Salveplan

Husk salveplan for hver salve.



6 Orden

Hold salven ryddig og ha kontroll på sprengstoff.



7 Kontroller koblinger

Kontroller at koblingene ikke kommer i klem under dekningsmattene. Mål salva før, under og etter dekning hvis det brukes elektriske tennere.



8 Dekningsmatter

Bruk nok dekningsmatter.



9 Mannskap

Ha alltid nok mannskap til posting samt åpen radio- eller telefonkontakt.



10 Kontroller

Kontroller alltid sprengt salve for udetonert sprengstoff.

God praksis ved bergsprengning

Lager og transport

Transportenhet og lager skal være godkjente. Man må alltid ha oversikt over mengder, og sikkerhetsinstruks må være utarbeidet og tilgjengelig.

Sprengningsplan

Gjennomgå alltid sprengningsplan med alle involverte før oppstart av nytt anlegg.

Planlegg boring med operatør

Planlegg alltid boring med boreoperatør. Rapporter skriftlig om slepper og hullavvik.

Sikkerhetsavstand

Ikke bore nærmere ladet hull enn minst halvparten av lengden av borehullet og aldri nærmere enn to meter.

Salveplan

Husk salveplan for hver salve.

Orden

Hold salven ryddig og ha kontroll på sprengstoff.

Kontroller koblinger

Kontroller at koblingene ikke kommer i klem under dekningsmattene. Mål salva før, under og etter dekking hvis det brukes elektriske tennere.

Mannskap

Ha alltid nok mannskap til posting samt åpen radio- eller telefonkontakt.

Kontroller

Kontroller alltid sprengt salve for udetonert sprengstoff.

Design: blaadesign.no Illustrasjon: Lina Raknes

God praksis ved bergsprengning

